

#### Präzisions-Führungsschienen \*) PFSH

\*) für Führungsrollen der Baureihen NFR und NFRE

Unsere Präzisions - Führungsschienen werden in induktiv gehärteter Ausführung hergestellt. Das Ausgangsmaterial ist ein hochchromlegierter Werkzeugstahl, der mit einer Härte von 60 ±2 HRC für eine hohe Lebensdauer und maximale Belastbarkeit dieser Hochleistungs - Führungselemente garantiert.

Bitte teilen Sie uns mit Ihrer Anfrage auch Ihre Wunsch-Schienenlänge mit. Vielfach sind Längen von ≥1500 mm erreichbar.

Die Präzisions-Führungsschienen können zu unbegrenzten Längen zusammengesetzt werden. Bitte geben Sie dies bei Ihrer Bestellung an. Die Teilstücke werden von uns markiert und können fehlerlos montiert werden.

Bestellbeispiel: Präzisions-Führungsschiene "PFSH 47 / 3600 ZG"

entspricht: 2 PFSH 47 / 1500 und

1 · PFSH 47 / 600

zusammengepaßt und gekennzeichnet.

Alle Präzisions - Führungsschienen sind grundsätzlich mit unserem Firmen-Logo und der Fertigungsnummer markiert. Auf Wunsch können Sie ein Meßprotokoll erhalten.

Sonderausführungen, die maßlich oder in der Art der Wärme- bzw. Oberflächenbehandlung von unserem Standard abweichen, fragen Sie bitte bei uns an.

Die Größen PFSH 22-72 stehen ebenfalls in "blankgezogen" zur Verfügung. Bitte Tabelle PFSH...GIK beachten.

Präzisions - Führungsschienen aus rostbeständigem Stahl erhalten Sie mit dem Nachsetzzeichen "VA". Bitte Lieferzeiten erfragen.

Beispiel: PFSH 47 / 3600 ZG - VA



## Führungsschienen PFSH...GIS



## PFSH GIS - geschliffen

Härtezone: Laufbahnen induktiv gehärtet

Alle Kanten:  $R = 0.5^{\pm0.2}$  mm Verwindung: max. 2°/m


Geradheitsabweichung: max. 0,5 mm/m


Länge: max. 1,5 m/Stck.

Bestellbeispiel: PFSH 52 GIS 3200 lg.

Führungsschienen sind auch ohne Bohrungen erhältlich.

Bestellbeispiel: PFSH 52 GISoL 3200 lg.






Führungsschienen PFSHGIS										
Bezeichnung	T±0,1	В	C±0,1	К	ØD	Ød+0,05	l1	12	13	Gewicht kg/m
PFSH 22 GIS	22,0	22,93	5,0	9,0	6,5	5,0	30	90	15	1,00
PFSH 32 GIS	28,0	28,93	6,0	11,0	6,5	6,0	30	90	15	1,48
PFSH 40 GIS	35,0	36,29	8,0	16,0	9,0	6,0	30	90	20	2,37
PFSH 52 GIS	38,0	39,39	12,0	17,0	13,5	8,0	30	90	20	3,75
PFSH 62 GIS	48,0	49,38	15,0	17,0	13,5	8,0	30	90	20	5,27
PFSH 72 GIS	58,0	59,49	18,0	20,0	17,5	10,0	30	90	30	8,20
PFSH 90 GIS	66,0	67,97	26,0	22,0	17,5	10,0	30	90	30	12,94
PFSH 110 GIS	76,0	77,79	32,0	25,0	22,0	12,0	30	90	30	16,10

Bohrbild nach Kundenangaben möglich - angegeben sind unsere Standardmaße.


### Einbaubeispiel






#### Einbaumaße: PFS + NFR/E






```
PFS 22 GIK + NFR/E 22 = 28,80 + (2x 7,7) = 44,20 mm PFS 22F GIK + NFR/E 22 = 27,86 + (2x 7,7) = 43,26 mm PFS 32 GIK + NFR/E 32 = 43,79 + (2x 11,8) = 67,39 mm PFS 35 GIK + NFR/E 40 = 48,80 + (2x 14,6) = 78,00 mm PFS 40 GIK + NFR/E 40 = 64,51 + (2x 14,6) = 93,71 mm PFS 47 GIK + NFR/E 52 = 80,13 + (2x 19,1) = 118,33 mm PFS 52 GIK + NFR/E 52 = 91,33 + (2x 19,1) = 129,53 mm PFS 62 GIK + NFR/E 62 = 106,00 + (2x 22,1) = 150,20 mm PFS 72 GIK + NFR/E 72 = 124,60 + (2x 25,5) = 175,60 mm
```



```
PFS 22 GIS + NFR/E 22 = 27,86 + (2x 7,7) = 43,26 mm PFS 24 GIS + NFR/E 22 = 34,86 + (2x 7,7) = 50,26 mm PFS 32 GIS + NFE/E 32 = 42,86 + (2x 11,8) = 66,46 mm PFS 35 GIS + NFR/E 40 = 47,86 + (2x 14,6) = 77,06 mm PFS 40 GIS + NFR/E 40 = 63,58 + (2x 14,6) = 92,78 mm PFS 47 GIS + NFR/E 52 = 78,58 + (2x 14,6) = 92,78 mm PFS 52 GIS + NFR/E 52 = 89,78 + (2x 19,1) = 116,78 mm PFS 62 GIS + NFR/E 62 = 104,76 + (2x 22,1) = 148,96 mm PFS 72 GIS + NFR/E 72 = 122,98 + (2x 25,5) = 173,98 mm PFS 90 GIS + NFR/E 90 = 153,58 + (2x 30,0) = 213,58 mm PFS 110 GIS + NFR/E110 = 200,58 + (2x 36,0) = 275,58 mm
```

#### Einbaumaße: PFS + FR/E 80-...





#### **GIK**

```
PFS 22 GIK + FR/E80-22AN = 28,80 + (2x 8,0) = 44,80 mm

PFS 22F GIK + FR/E80-22AN = 27,86 + (2x 8,0) = 43,86 mm

PFS 32 GIK + FR/E80-32 = 43,79 + (2x 11,8) = 67,39 mm


PFS 35 GIK + FR/E80-40 = 46,80 + (2x 14,6) = 78,00 mm

PFS 40 GIK + FR/E80-40 = 64,51 + (2x 14,6) = 93,71 mm

PFS 47 GIK + FR/E80-52 = 80,13 + (2x 19,1) = 118,33 mm

PFS 52 GIK + FR/E80-52 = 91,33 + (2x 19,1) = 129,53 mm

PFS 62 GIK + FR/E80-62 = 106,00 + (2x 22,1) = 150,20 mm
```



```
PFS 22 GIS + FR/E80-22AN = 27,86 + (2x 8,0) = 43,86 mm

PFS 24 GIS + FR/E80-22AN = 34,86 + (2x 8,0) = 50,86 mm

PFS 32 GIS + FE/E80-32 = 42,86 + (2x 11,8) = 66,46 mm

PFS 35 GIS + FR/E80-40 = 47,86 + (2x 14,6) = 77,06 mm

PFS 40 GIS + FR/E80-40 = 63,58 + (2x 14,6) = 92,78 mm

PFS 47 GIS + FR/E80-52 = 78,58 + (2x 19,1) = 116,78 mm

PFS 52 GIS + FR/E80-52 = 89,78 + (2x 19,1) = 127,98 mm

PFS 62 GIS + FR/E80-62 = 104,76 + (2x 22,1) = 148,96 mm
```



## PFSH GIK - gezogen

Härtezone: Laufbahnen induktiv gehärtet

Alle Kanten:  $R = 0.5^{\pm0.2}$  mm Verwindung: max. 2°/m


Geradheitsabweichung: max. 0,5 mm/m


Länge: max. 6 m/Stck.

Bestellbeispiel: PFSH 52 GIK 3200 lg.

Führungsschienen sind auch ohne Bohrungen erhältlich.

Bestellbeispiel: PFSH 52 GIKoL 3200 lg.






Führungsschienen PFSHGIK										
Bezeichnung	T±0,1	В	C±0,1	K	ØD	l1	12	Fase	Gewicht kg/m	
PFSH 22 GIK	23,0	23,89	5,8	9,0	6,5	30	90	-	1,00	
PFSH 32 GIK	29,0	29,89	6,8	11,0	6,5	30	90	-	1,48	
PFSH 40 GIK	36,0	37,19	8,8	16,0	9,0	30	90	-	2,37	
PFSH 52 GIK	39,2	40,76	13,0	17,0	13,5	30	90	-	3,75	
PFSH 62 GIK	49,2	50,75	16,0	17,0	13,5	30	90	-	5,70	
PFSH 62F GIK	48,0	49,38	15,0	17,0	13,5	30	90	3x45°	5,27	
PFSH 72 GIK	59,2	60,86	19,0	20,0	17,5	30	90	-	8,20	
PFSX 90 GIK	61,0	62,85	26,5	22,0	13,5	30	90	-	11,40	


Bohrbild nach Kundenangaben möglich - angegeben sind unsere Standardmaße.

### Einbaubeispiel




#### Finbaumaße: PFSH + NFR/F





## **GIK**

```
PFSH 22 GIK + NFR/E 22 = y + (2x 23,89) + (2x 7,7) = y + 63,18 mm PFSH 32 GIK + NFR/E 32 = y + (2x 29,89) + (2x 11,8) = y + 83,38 mm PFSH 40 GIK + NFR/E 40 = y + (2x 37,19) + (2x 14,6) = y + 103,58 mm PFSH 52 GIK + NFR/E 52 = y + (2x 40,76) + (2x 19,1) = y + 119,72 mm PFSH 62 GIK + NFR/E 62 = y + (2x 50,75) + (2x 22,1) = y + 145,70 mm PFSH 62F GIK + NFR/E 62 = y + (2x 49,38) + (2x 22,1) = y + 142,96 mm PFSH 72 GIK + NFR/E 72 = y + (2x 60,86) + (2x 25,5) = y + 172,72 mm PFSX 90 GIK + NFR/E 90 = y + (2x 62,85) + (2x 30,0) = y + 185,70 mm
```





```
PFSH 22 GIS + NFR/E 22 = y + (2x 22,93) + (2x 7,7) = y + 61,26 mm PFSH 32 GIS + NFR/E 32 = y + (2x 28,93) + (2x 11,8) = y + 81,46 mm PFSH 40 GIS + NFR/E 40 = y + (2x 36,29) + (2x 14,6) = y + 101,78 mm PFSH 52 GIS + NFR/E 52 = y + (2x 39,39) + (2x 19,1) = y + 116,98 mm PFSH 62 GIS + NFR/E 62 = y + (2x 49,38) + (2x 22,1) = y + 142,96 mm PFSH 72 GIS + NFR/E 72 = y + (2x 58,49) + (2x 25,5) = y + 167,98 mm PFSH 90 GIS + NFR/E 90 = y + (2x 67,97) + (2x 30,0) = y + 195,94 mm PFSH 110 GIS + NFR/E 110 = y + (2x 77,79) + (2x 36,0) = y + 227,58 mm
```



#### Einbaumaße: PFSH + FR/E 80-...

# GIK





```
\begin{array}{lll} \text{PFSH 22 GIS} + \text{FR/E80-22AN} = y + (2x\ 22,93) + (2x\ 8,0) = y + 61,86\ \text{mm} \\ \text{PFSH 32 GIS} + \text{FR/E80-32} &= y + (2x\ 28,93) + (2x\ 11,8) = y + 81,46\ \text{mm} \\ \text{PFSH 40 GIS} + \text{FR/E80-40} &= y + (2x\ 36,29) + (2x\ 14,6) = y + 101,78\ \text{mm} \\ \text{PFSH 52 GIS} + \text{FR/E80-52} &= y + (2x\ 39,39) + (2x\ 19,1) = y + 116,98\ \text{mm} \\ \text{PFSH 62 GIS} + \text{FR/E80-62} &= y + (2x\ 49,38) + (2x\ 22,1) = y + 142,96\ \text{mm} \\ \end{array}
```